

## Relevante Änderungen Spezifikation zum Verfahrensjahr 2023

### Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation (09/3)

<p>QS-Verfahren</p>	<p>Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation = (09/3) = Modul Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation im QS-Verfahren 12 (Versorgung mit Herzschrittmachern und implantierbaren Defibrillatoren, QS HSMDEF)</p>
<p>Einschluss-/ Ausschlusskriterien</p>	<p><b>Hinweis:</b> Fälle mit dem Aufnahmegrund 11 = „Übergangspflege“ werden für die rein stationären Module über das administrative Kriterium ausgeschlossen.</p> <p>Die OPS 5-378.0x, 5-378.2x, 5-378.3x, 5-378.4x, 5-378.6x, 5-378.7x, 5-378.8x wurden als auslösende Schlüssel gestrichen.</p>
<p>Kriterien Minimaldatensatz</p>	<p>Keine Änderungen</p>
<p>Dokumentationsbogen</p>	<p><b><u>Datenfeld 20: (letzte Schrittmacher-OP vor diesem Eingriff)</u></b> <b>Änderung</b> 1 = stationär 2 = stationsersetzend/ambulant Angaben ob letzte Schrittmacher OP in eigener oder anderer Institution erfolgt ist, müssen nicht länger gemacht werden.</p> <p><b><u>Datenfeld 39.2 (nicht spezifizierter Entlassungsgrund): neues Datenfeld</u></b> <b>Neu</b> 1 = ja</p>
<p>Ausfüllhinweise</p>	<p><b><u>Zu den Datenfeldern 6 (entlassender Standort), 7 (behandelnder Standort (OPS)) und 9 (Fachabteilung)</u></b> <b>Neu:</b> Diese dürfen von der QS-Software vorbelegt werden.</p> <p><b><u>Zu Datenfeld 35.2 (interventionspflichtiger Pneumothorax) und 35.3 (interventionspflichtiger Hämatothorax)</u></b> <b>Änderung:</b> der Passus „Klinisch und/oder röntgenologisch gesichert“ wurde gestrichen</p> <p><b><u>Zu Datenfeld 39.2 (nicht spezifizierter Entlassungsgrund)</u></b> <b>Neu:</b></p>

	Dieses Datenfeld ist nur zu befüllen, wenn der Entlassungsgrund gemäß §301-Vereinbarung SGB V nicht im QS-Dokumentationsbogen dokumentiert werden kann.
--	---

**Fallstricke:**

- Reizschwellen und Signalamplitudenmessungen:  
Die intraoperative Amplituden- und Reizschwellenbestimmung implantierter Sonden hat zentrale Bedeutung für die einwandfreie Funktion eines u. U. lebensrettenden Rhythmusimplantats. Bereits eine einzelne Sonde mit fehlerhafter Wahrnehmungs- oder unzureichender Stimulationsfunktion führt zum Ausfall oder zu gravierenden Fehlfunktionen eines kostspieligen Schrittmacher- oder ICD-Systems.
  - ➔ Daher ist es grundsätzlich erforderlich, immer die notwendigen intraoperativen Reizschwellen- und Amplitudenbestimmungen durchzuführen und so die optimale Funktion der Sonden zu überprüfen, um gegebenenfalls umgehend eine Korrektur vornehmen zu können.
  - ➔ KEINE Angabe von prä- und postoperativen Messwerten.